



COMANDO POLIZIA LOCALE

Servizio Associato fra i Comuni di Montegrotto Terme e Battaglia Terme

Sede: Via San Mauro 30/b - 35036 Montegrotto Terme (Pd)

PEC: protocollo@pec.montegrotto.org – Email: polizialocale@montegrotto.org

Telefono 049/8928800



Prot. n.

21644

VERBALE DI VERIFICA INIZIALE DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 13.09.2023 alle ore 17:42 in Montegrotto Terme (PD) in Viale della Croce Rossa, intersezione con via Valdimandria, i sottoscritti, operatori di P.L. Ag. Simone Mantoan e Ag. Zito Daniela, in servizio presso il comando in intestazione, hanno effettuato le prove per la verifica **INIZIALE** di funzionalità del dispositivo **TELELASER TRUCAM HD matricola TC007060**, omologato dal M.I.T. con Decreto n. 242 del 05 luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, recante disposizione per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

Di aver preso visione del Certificato di Taratura **LAT 101 n. M651_2023_ACCR_VX del 24.07.2023** relativo al dispositivo in oggetto;

Di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 2549/2023 del 01.08.2023 relativa al dispositivo in oggetto;

Di aver installato il dispositivo e di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;

Di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;

Di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;

Di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	✓ POSITIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	✓ POSITIVO
TEST A VELOCITA' ZERO A DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	✓ POSITIVO
TEST DI ALLINEAMENTO DEL MIRINO	ESITO:	✓ POSITIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	✓ POSITIVO

Di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;

Di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

Autocattura in allontanamento

Verifica di misura della velocità	Inizio h. 17:55	Fine h. 18:05
Numero di veicoli rilevati sopra il limite di cattura	39	

Numero di immagini acquisite correttamente	38	
Percentuale immagini acquisite	Esito:	97,4%

Cattura manuale in avvicinamento

Verifica di misura della velocità	Inizio h. 17:42	Fine h. 17:47
Numero di veicoli rilevati sopra il limite di cattura	35	
Numero di immagini acquisite correttamente	35	
Percentuale immagini acquisite	Esito:	100%

Ai sensi del capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

SI ATTESTA

che **il dispositivo in oggetto funziona correttamente** in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'Allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.



I VERBALIZZANTI

Ag. Mantoan Simone

Ag. Zito Daniela

Visto il Comandante:
Dott.sa Cristina Moro